

מערך התכנון והבקרה מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

הנחיות לטיפול בשפך כימיקלים במחלקות/מכונים

1. הודע לנוכחים בסמוך למקום השפך, הרחק אותם והתרחק מאזור השפך המסוכן.
במקרים בהם השפך מתרחש בחדר פנה אותו, סגור הדלת והצב שילוט האוסר כניסה אליו.
2. במקרה הצורך (שפך גדול / חומר בעל סיכון גבוה / דליפת גז מסוכן) הודע מיד למוקד הביטחון
2534 וחדר הבקרה טל **2106, 2500**
3. בעדיפות עליונה טפל בנפגעים, אם ישנם; הוצאה אותם לאוויר צח, שטוף אזורי גוף פגועים במים
קרים לפחות למשך 15 דקות ואחר כך תפנה למר"ד (רצוי בצרוף מסמך MSDS).
4. במידה ותכונות החומר מוכרות לך ואתה מסוגל לטפל בשפך בכוחות עצמך מבלי להיפגע, פעל ע"פ
ההוראות המפורטות להלן:



דווח בהקדם על אירוע השפך לנאמן הבטיחות ולמנהל המחלקה / מכון או אחות אחראית על מנת
שיוכל לנתח את האירוע ולהסיק מסקנות ולהשלים הציוד בתיק לטיפול בשפך.