



מבזק בטיחות

תיאור האירוע בקצרה:

- בטיחות קרינה מייננת של הצוות, המטופלים והאורחים/מלווים, בזמן צילום מטופלים במחלקות האשפוז בעזרת ניידת רנטגן.

נקודות ללמידה ארגונית:

- הצוות/מלווים/מטופלים יצא מהחדר או יתרחק 3 מטר מנקודת הצילום רק בזמן הפעלת הקרינה עצמה (החשיפה לקרינה במיקום הנ"ל אפסית).
- המרחק בין המצולם ובין המטופל הסמוך, שאינו יכול לצאת מהחדר, לא יפחת מ 1 מטר.
- במידה ונדרשת נוכחות מלווה למטופל בחדר, הוא ימוגן עם חלוק עופרת.
- הצורך במיגון המטופל המצולם, בהתאם לשיקול הרנטגנאי.

חשוב להדגיש

- מתוך הנחיות משרד הבריאות 9.3.23 :
- עקב ההתפתחות הטכנולוגית בדימות רפואי, חלה ירידה ניכרת בקרינה המייננת בה משתמשים במהלך הדימות הרפואי ועמה פחת הסיכון הנלווה.
 - הקטנת הקרינה המפוזרת על ידי מיגון המטופל כבר אינה משמעותית כבעבר. במקרים רבים הסיכון מהשימוש במיגון רב מתועלתו.

